


ELEKTROWERKZEUG-ERSATZTEILLISTE

BOHRMASCHINE

Modell D13VB

1986·5·15

D13VB(61)



ERSATZTEILE

D13VB(G1)

Pos. Nr.	Kennziffer	Teilebezeichnung	Menge	Bemerkungen
1	981122	Sonderscheibe	1	
2	930515	Bohrfutterschlüssel 10G	1	
3	950275	Bohrfutter 13VLR	1	einschl. 2
4	994350	Staubdichtung	1	
5	994381	Spindel	1	
6	956397	Kugellager (6202DDCM)	1	
7	994347	Unterlegscheibe (A)	1	
8	994349	Anschlagring	1	
9	994394	Getriebedeckel	1	
10	994382	Unterlegscheibe (B)	1	
11	994389	Feder	2	
12	994383	Zahnrad	1	
13	994388	Kuppelungsrad	1	
14	994384	Zahnrad	1	
15	971657	Unterlegscheibe	1	
16	994380	Deckel	1	
17	994345	Innenabdeckung	1	
18	939385	Kugellager (608VVC2)	4	
19	994385	Schiebehebel	1	
20	994452	O-Ring	1	
21	994386	Schiebefeder	1	
22	994387	Ritzel	1	
23	360029E	Anker	1	
24	994342	Ventilatorführung	1	
25	994343	Gummibuchse	2	
26	340030G	Stator	1	
27	994340	Gehäuse	1	
28	994391	Schneidschraube D5 x 60	4	mit Unterlegscheibe
29	—	Leistungsschild	1	
30	994357	Griff (A)	1	
31	930446	Schneidschraube D4 x 16	7	mit Unterlegscheibe
32	994390	HITACHI-Aufschrift	1	
33	999041	Kohlenbürsten	2	(2 paar)
34	955203	Bürstenhalter	2	
35	962994	Platte	1	
36	994358	Griff (B)	1	
37	994393	Schalter	1	
38	994341	Klemme	1	
39	994454	Drehrichtungsschalter	1	
40	994462	Innenvordrahtung (A)	1	
41	994459	Innenvordrahtung (A)	1	
42	994467	Innenvordrahtung (C)	1	
44	981373	Rohr (D)	2	
45	930153	Halterung (B)	1	
46	995312	Störschutz (A)	1	einschl. 44, 45
47	984750	Schneidschraube D4 x 16	2	
48	960266	Schnuranschlußklemme	1	
49	953327	Schnurschutz D8.8	1	
50	981373	Rohr (D)	2	
51	500234Z	Anschlußschnur	1	

